

የWest End ከፍተኛ የአደጋ መጠን ያላቸው መስቀለኛ-መንገዶች የደህንነት አዲዎች



የ2026 የመኪና ወቅት



አጀንዳ

የፕሮጀክት መነሻ

King Street

Seminary Road

South Van Dorn Street

ቀጣይ እርምጃዎች




የፕሮጀክት መነሻ



የኋላ ታሪክ


- Vision Zero የድርጊት መርሃ ግብር
- ሞት ወይም ከባድ ጉዳቶች የሚያስከትሉ የትራፊክ አደጋዎች 70% የሚሆኑት የሚከሰቱት በከተማው ውስጥ ባሉ 10% የሚሆኑ መንገዶች ላይ ብቻ ነው
- ከ2011 ጀምሮ ከ20 በላይ ለሞት ወይም ለከባድ ጉዳቶች የዳረጉ አደጋዎች
- ከ2011 ጀምሮ ጉዳቶች ያስከትሉ ከ80 በላይ አደጋዎች
- በብዛት አደጋዎች በሚከሰቱባቸው የመስቀለኛ መንገዶች ላይ ጥናት ለማድረግ የሚሰጥ የገንዘብ ድጋፍ



የፕሮጀክት አድማስ

በWest End አካባቢ ብዙ አደጋዎች የሚከሰቱባቸውን 7 መስቀለኛ መንገዶችን መገምገም።

የደህንነት ተግዳሮቶችን እና ሊደረጉ የሚችሉ ማሻሻያዎችን መለየት



ግቦች

1

ለሞት እና ለከባድ አደጋዎች
የመጋለጥ እድልን መቀነስ

2

ለሁሉም ተጠቃሚዎች
የመንቀሳቀስ፣ የመድረስ እና
የመመቻቸት ሁኔታን ማሻሻል

3

በWest End በሚከናወኑ
ፕሮጀክቶች መካከል ቅንጅት
መኖሩን ማረጋገጥ



የፕሮጀክት የጊዜ ሰሌዳ

የመረጃ ስብሰባ +
የአሁን ሁኔታዎች
ግምገማ

- 2024-2025

የማህበረሰብ
አስተያየት
ወቅት #1

- የ2025 ጸደይ ወቅት

የሃሳብ ማጎልበት

- የ2025 የመኸር ወቅት
- የ2026 ጸደይ ወቅት

የማህበረሰብ
አስተያየት
ወቅት #2

- የ2026 የመኸር ወቅት

የፕሮጀክት ምክረ-
ሀሳቦች

- 2027





King Street



King Street

አጠቃላይ እይታ

የመንገድ ባህሪያት


- 35 MPH የፍጥነት ገደብ
- ከ4-6 የመኪና መስመሮች
- በቀን 44,000 ተሽከርካሪዎች

የመጓጓዣ አገልግሎት

- DASH 31 እና 35; Metrobus A27
- የOld Town፣ Van Dorn Metro፣ Braddock Metro፣ Pentagon፣ Shirlington፣ Southern Towers መዳረሻ

መዳረሻዎች

- Northern Virginia Community College፣ Bailey's Crossroads፣ Shirlington፣ Four Mile Run Trail፣ የአካባቢው ሰፈሮች፣ ሱቆች እና ፓርኮች



King Street መስቀለኛ መንገዶች የአደጋ ታሪክ፣ 2020-2024

60 አጠቃላይ
አደጋዎች

- 1 ለሞት የዳረገ አደጋ (እግረኛ)
- 23 ጉዳት ያስከተሉ አደጋዎች
- 5 የእግረኞች አደጋዎች

የቅርብ ጊዜ አደጋ
መረጃዎች፡-

- በ2025 በKing Street/Dawes Avenue አካባቢ እግረኞችን ያሳተፉ ሁለት ተጨማሪ ሞት ያስከተሉ አደጋዎች ተከስተዋል
- በ2025 በKing Street/Park Center Drive ላይ ሌላ ከባድ የጎንዮሽ ግጭት ተከስቷል



King Street

የስማንድ

ዋና ዋና
ስጋቶች፡-

- ያልተጠበቀ መንዳት
- በከፍተኛ ፍጥነት መንዳት
- የትራፊክ መዘግየቶች
- በእግር ለመሄድ ወይም መንገድ ለማቋረጥ መቸገር

Dawes
Avenue

47% የሚሆኑት
ደህንነት
አይስማቸውም

28th
Street

57% የሚሆኑት
ደህንነት
አይስማቸውም


Park
Center
Drive

60% የሚሆኑት
ደህንነት
አይስማቸውም



King Street/Dawes Avenue

ያሉ ሁኔታዎች እና ተግዳሮቶች



ሌሎች ችግሮች:-


- በቂ ያልሆነ ብርሃን
- በከፍተኛ ፍጥነት መንዳት
- የተገደበ ታይነት
- ቀይ መብራትን መጣስ
- የሲግናል ማስተባበር



King Street/Dawes Avenue

የሃሳብ አማራጭ 1

የቀረቡ ማሻሻያዎች፦



አዲስ የእግረኞች መሻገሪያ



አዲስ የእግረኛ መንገድ



የኩርባ ማራዘሚያ



የእግረኞች መጠለያ ደሴት



አንጸባራቂ የኋላ ታርጋዎች



ቀይ መብራት ላይ አለመታጠፍ



አዲስ የመንገድ ዳር መብራቶች



City of Alexandria
West End High-Crash Intersection Safety Audits




King Street/28th Street

የሥራ ሁኔታዎች

ሌሎች ችግሮች:-

- በቂ ያልሆነ ብርሃን
- በከፍተኛ ፍጥነት መንዳት
- የተገደበ ታይነት
- ቀይ መብራትን መጣስ
- የሲግናል ማስተባበር



King Street/28th Street

የሃሳብ አማራጭ 1

የቀረቡ ማሻሻያዎች፡-



ሰፋ የተደረገ
የእግረኞች
መንገድ



አዲስ የእግረኛ
መንገድ



የእግረኞች
መጠለያ ደሴት




የኩርባ
ማራዘሚያ



አንጻባራቂ የኋላ
ታርጋዎች



ቀይ መብራት ላይ
አለመታጠፍ




City of Alexandria
West End High-Crash Intersection Safety Audits



King Street/Park Center Drive

ያሉ ሁኔታዎች



ሌሎች ችግሮች፦

- በቂ ያልሆነ ብርሃን
- በከፍተኛ ፍጥነት መንዳት
- የተገደበ ታይነት
- ቀይ መብራትን መጣስ
- የሲግናል ማስተባበር
- ህገ-ወጥ የዩ-ተርን መዘረዎች



King Street/Park Center Drive

የሃሳብ አማራጭ 1

የቀረቡ ማሻሻያዎች፡-



የኩርባ
ማራዘሚያ



የእግረኞች
መጠለያ ደሴት



የተሻሻለ
የአውቶቡስ
ማቆሚያ
አንጻባራቂ የኋላ
ታርጋዎች



አዲስ የመንገድ
ዳር መብራቶች




City of Alexandria
West End High-Crash Intersection Safety Audits



King Street/Park Center Drive

የሃሳብ አማራጭ 2

የቀረቡ ማሻሻያዎች፡-



የኩርባ
ማራዘሚያ



የእግረኞች
መጠለያ ደሴት



የተሻሻለ
የአውቶቡስ
ማቆሚያ
አንጻባራቂ የኋላ
ታርጋዎች



አዲስ የመንገድ
ዳር መብራቶች



City of Alexandria
West End High-Crash Intersection Safety Audits



King Street

የአፈጻጸም መለኪያዎች

መፍቻ

N/A

ደካማ

መካከለኛ

ጥሩ



ከነበሩ የተሻለ

መለኪያ	King እና Dawes		King እና 28th		King እና Park Center		
	ግንባታ የለም	ሃሳብ 1	ግንባታ የለም	ሃሳብ 1	ግንባታ የለም	ሃሳብ 1	ሃሳብ 2
እግረኛ	ደካማ	ጥሩ ▲	መካከለኛ	ጥሩ ▲	ደካማ	ጥሩ ▲	ጥሩ ▲
ብስክሌት	ደካማ	ደካማ	ደካማ	ደካማ	ደካማ	ደካማ	ደካማ
መጓጓዣ	N/A	N/A	መካከለኛ	መካከለኛ	መካከለኛ	መካከለኛ	መካከለኛ
የተሽከርካሪ ደህንነት	ደካማ	መካከለኛ ▲	ደካማ	መካከለኛ ▲	ደካማ	መካከለኛ ▲	መካከለኛ ▲
የተሽከርካሪ ሥራዎች	ጥሩ	ጥሩ	ጥሩ	ጥሩ	ጥሩ	መካከለኛ	መካከለኛ
አጠቃላይ የግንባታ ውስብስብነት	N/A	መካከለኛ	N/A	መካከለኛ	N/A	መካከለኛ	መካከለኛ



Seminary Road



Seminary Road

አጠቃላይ እይታ

የመንገድ ባህሪያት


- 25 MPH የፍጥነት ገደብ
- ከ4-10 የመኪና መስመሮች
- በቀን ከ26,000-42,000 ተሽከርካሪዎች

የመጓጓዣ አገልግሎት

- 9 የDASH እና የMetrobus መስመሮች
- ወደ Van Dorn Metro፣ Landmark፣ Pentagon፣ Shirlington፣ Old Town፣ NVCC፣ Ballston፣ Tysons፣ Bailey's Crossroads

መዳረሻዎች

- Mark Center፣ Southern Towers፣ Hammond Middle፣ Burke Library፣ Inova Hospital፣ I-395፣ የመኖሪያ አካባቢዎች፣ የገበያ ማዕከላት



Seminary Road መስቀለኛ መንገዶች

የአደጋ ታሪክ፣ 2020-2024

45 አጠቃላይ
አደጋዎች

- 13 ጉዳት ያስከተሉ አደጋዎች
- 1 የእግረኛ አደጋ

ሌሎች የግጭት
ማስታወሻዎች፡-

- በ2019 በMark Center Avenue ላይ በአንድ እግረኛ ላይ ሞት ያደረሰ አደጋ
- በ2018 በMark Center Avenue ላይ በእግረኛ ላይ የደረሰ አንድ ከባድ አደጋ
- በ2019 በKenmore Avenue/Library Lane ላይ የተከሰተ አንድ ከባድ የጎንዮሽ ግጭት



Seminary Road

የስማንሮድ

ዋና ዋና
ስጋቶች፡-

- ያልተጠበቀ መንዳት
- በከፍተኛ ፍጥነት መንዳት
- ግራ የሚያጋባ ቦታ
- በእግር ለመሄድ ወይም መንገድ ለማቋረጥ መቸገር

Mark
Center
Avenue

56% የሚሆኑት
ደህንነት
አይስማቸውም


Kenmore
Avenue

62% የሚሆኑት
ደህንነት
አይስማቸውም



Seminary Road/Kenmore Avenue

ያሉ ሁኔታዎች



ሌሎች ችግሮች:-


- ግራ የሚያጋባ ቦታ
- በከፍተኛ ፍጥነት መጓዳት
- በአጭር ርቀት ውስጥ የበርካታ ኩርባዎች ማቋረጥ
- በአሽከርካሪዎች እና በእግረኞች መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶች



Seminary Road/Kenmore Avenue

የሃሳብ አማራጭ 1

የቀረቡ ማሻሻያዎች፡-



አዲስ የትራፊክ መብራት



አዲስ የእግረኞች መሸገሪያ



የእግረኞች መጠለያ ደሴት



የኩርባ ማራዘሚያ



የተሻሻለ የአውቶቡስ ማቆሚያ



አንጻባራቂ የኋላ ታርጋዎች



ቀይ መብራት ላይ አለመታጠፍ



ለአውቶቡስ ብቻ የተመደበ መስመር እና የምልክት መቆጣጠሪያ




City of Alexandria
West End High-Crash Intersection Safety Audits



Seminary Road/Kenmore Avenue

የሃሳብ አማራጭ 2

የቀረቡ ማሻሻያዎች፡-



አዲስ የትራፊክ መብራት



አዲስ የእግረኞች መሸገሪያ



የእግረኞች መጠለያ ደሴት



የኩርባ ማራዘሚያ



የተሻሻለ የአውቶቡስ ማቆሚያ



አንጻባራቂ የኋላ ታርጋዎች



ቀይ መብራት ላይ አለመታጠፍ



ለአውቶቡስ ብቻ የተመደበ መስመር እና የምልክት መቆጣጠሪያ




City of Alexandria
West End High-Crash Intersection Safety Audits



Seminary Road/Mark Center Avenue

ያሉ ሁኔታዎች



ሌሎች ችግሮች:-

- ግራ የሚያጋባ ቦታ
- አሽከርካሪዎች መስመር እየቀያየሩ መንዳት
- በከፍተኛ ፍጥነት መንዳት
- ቀይ መብራትን መጣስ



Seminary Road/Mark Center Avenue

የሃሳብ አማራጭ 1

የቀረቡ ማሻሻያዎች፡-



የኩርባ
ማራዘሚያ



የተሻሻለ
የመንገድ
መስመሮች
አንጻባራቂ የኋላ
ታርጋዎች



የቀይ መብራት
ካሜራ



City of Alexandria
West End High-Crash Intersection Safety Audits



Seminary Road/Mark Center Avenue

የሃሳብ አማራጭ 2

የቀረቡ ማሻሻያዎች፡-



የኩርባ ማረዘሚያ

የተሻሻለ የመንገድ መስመሮች የተሻሻለ ወደ ግራ

የመታጠፊያ አጠቃቀሙን የኋለ ታርጋዎች

የቀይ መብራት ካሜራ



City of Alexandria
West End High-Crash Intersection Safety Audits



Seminary Road

የአፈጻጸም መለኪያዎች

መፍቻ

N/A

ደካማ

መካከለኛ

ጥሩ



ከነበሩ የተሻለ

መለኪያ	Seminary እና Mark Center			Seminary እና Kenmore		
	ግንባታ የለም	ሃሳብ 1	ሃሳብ 2	ግንባታ የለም	ሃሳብ 1	ሃሳብ 2
እግረኛ	ደካማ	መካከለኛ ▲	መካከለኛ ▲	መካከለኛ	ጥሩ ▲	ጥሩ ▲
ብስክሌት	ደካማ	ደካማ	ደካማ	ደካማ	ደካማ	ደካማ
መጓጓዣ	መካከለኛ	መካከለኛ	ጥሩ ▲	መካከለኛ	ጥሩ ▲	ጥሩ ▲
የተሽከርካሪ ደህንነት	ደካማ	መካከለኛ ▲	መካከለኛ ▲	ደካማ	መካከለኛ ▲	መካከለኛ ▲
የተሽከርካሪ ሥራዎች	መካከለኛ	መካከለኛ	መካከለኛ	መካከለኛ	መካከለኛ	ደካማ
አጠቃላይ የግንባታ ውስብስብነት	N/A	መካከለኛ	ደካማ	N/A	መካከለኛ	መካከለኛ



S Van Dorn Street



S Van Dorn Street

አጠቃላይ እይታ

የመንገድ ባህሪያት


- 35 MPH የፍጥነት ገደብ
- ከ4-6 የመኪና መስመሮች
- በቀን 46,000 ተሽከርካሪዎች

የመጓጓዣ አገልግሎት

- 6 DASH፣ Metrobus፣ እና Fairfax Connector መንገዶች
- ወደ Van Dorn Metro፣ Old Town፣ Pentagon፣ Landmark፣ Kingstowne፣ VRE

መዳረሻዎች

- የገበያ ማዕከላት፣ ሰፈሮች፣ መናፈሻዎች፣
Tucker Elementary፣ I-495፣ I-395



S Van Dorn Street መስቀለኛ መንገዶች

የአደጋ ታሪክ፣ 2020-2024

62 አጠቃላይ
አደጋዎች

- 2 ከባድ ጉዳት ያስከተሉ አደጋዎች
- የጎሮሽ እና የአንግል ግጭቶች
- 30 ጉዳት ያስከተሉ አደጋዎች
- 3 የእግረኛ አደጋ
- 1 የብስክሌት አደጋ

ሌሎች የግጭት
ማስታወሻዎች፡-

- በ2025 በSouth Pickett Street ላይ ሌላ አንድ ከባድ ጉዳት ያስከተለ አደጋ



S Van Dorn Street Corridor

የስሜን ወንዝ

ዋና ዋና
ስጋቶች:-

- ያልተጠበቀ መንዳት
- በከፍተኛ ፍጥነት መንዳት
- የትራፊክ መዘግየቶች
- በእግር ለመሄድ ወይም መንገድ ለማቋረጥ መቸገር

Edsall
Road

49% የሚሆኑት
ደህንነት
አይስማቸውም


South
Pickett
Street

47% የሚሆኑት
ደህንነት
አይስማቸውም



S Van Dorn Street/Edsall Road

ያሉ ሁኔታዎች



ሌሎች ችግሮች:-


- ቀይ መብራት መጣስ
- ደካማ ታይነት
- ተደጋጋሚ የዩ-ተርን መዘረያዎች
- ትኩረት ሳይሰጡ ማሸከርከር እና ለሌሎች ቅድሚያ አለመስጠት



S Van Dorn Street/Edsall Road

የሃሳብ አማራጭ 1

የቀረቡ ማሻሻያዎች፡-



የእግረኞች መጠለያ ደሴት



አዳዲስ የብስክሌት መንገዶች አንጻባራቂ የኋላ ታርጋዎች



ቀይ መብራት ላይ አለመታጠፍ የቀይ መብራት ካሜራ




አዲስ የመንገድ ዳር መብራቶች



S Van Dorn Street/Edsall Road

የሃሳብ አማራጭ 2

የቀረቡ ማሻሻያዎች፦



የእግረኞች መጠለያ ደሴት



አንጻባራቂ የኋላ ታርጋዎች



ቀይ መብራት ላይ አለመታጠፍ የቀይ መብራት ካሜራ




አዲስ የመንገድ ዳር መብራቶች



S Van Dorn Street/Pickett Street

ነባር ሁኔታዎች



ሌሎች ችግሮች፡-


- ቀይ መብራት መጣስ
- ደካማ ታይነት
- መስቀለኛ መንገዶችን መዝጋት
- የሲግናል ጊዜ አወሳሰን ተግዳሮቶች
- ትኩረት ሳይሰጡ ማሽከርከር እና ለሌሎች ቅድሚያ አለመስጠት




S Van Dorn Street/Pickett Street

የሃሳብ አማራጭ 1

የቀረቡ ማሻሻያዎች፡-



የእግረኞች መጠለያ ደሴት



የኩርባ ማራዘሚያ



የተሻሻሉ የብስክሌት መንገዶች



ለጋራ አገልግሎት የሚውል አዲስ መንገድ



አንጻባራቂ የኋላ ታርጋዎች



ቀይ መብራት ላይ አለመታጠፍ



City of Alexandria
West End High-Crash Intersection Safety Audits



S Van Dorn Street

የአፈጻጸም መለኪያዎች

መፍቻ

N/A

ደካማ

መካከለኛ

ጥሩ



ከነበሩ የተሻለ

መለኪያ	S Van Dorn እና Edsall			S Van Dorn እና Pickett	
	ግንባታ የለም	ሃሳብ 1	ሃሳብ 2	ግንባታ የለም	ሃሳብ 1
እግረኛ	ደካማ	መካከለኛ ▲	መካከለኛ ▲	መካከለኛ	መካከለኛ
ብስክሌት	ደካማ	መካከለኛ ▲	ደካማ	መካከለኛ	ጥሩ ▲
መጓጓዣ	መካከለኛ	መካከለኛ	መካከለኛ	መካከለኛ	መካከለኛ
የተሽከርካሪ ደህንነት	ደካማ	መካከለኛ ▲	መካከለኛ ▲	ደካማ	መካከለኛ ▲
የተሽከርካሪ ሥራዎች	መካከለኛ	ደካማ	መካከለኛ	ደካማ	ደካማ
አጠቃላይ የግንባታ ውስብስብነት	N/A	መካከለኛ	መካከለኛ	N/A	መካከለኛ



ቀጠይ እርምጃዎች



የማህበረሰብ አስተያየት

ከእርስዎ መስማት እንፈልጋለን!

መስመር ላይ የሚገኘውን
የአስተያየት ቅጽ እስከ **ኦገስት 6**
ኖቬምበር 6 ድረስ ይሙሉ።



<https://www.research.net/r/AlexandriaVA-WestEndAudits>



የWest End የትራንስፖርት አገልግሎት ክፍት የውይይት መድረክ

ስለዚህ ፕሮጀክት እና በWest End አካባቢ ስለሚከናወኑ ሌሎች የመጓጓዣ ማሻሻያዎች የበለጠ ለማወቅ፣ የከተማዋን የWest End ክፍት የውይይት መድረክ ዝግጅት ይጎብኙ!

የWest End የትራንስፖርት አገልግሎት ክፍት የውይይት መድረክ

ሐሙስ፣ ኦክቶበር 29፣ 5:00 ፒ.ኤም
The Forum በMinnie Howard
3775 W Braddock Road



ቀጣይ እርምጃዎች

ከማህበረሰቡ አስተያየት ይሰብስቡ

- የ2026 የመኸር ወቅት

ግብረ-መልስን መገምገም እና ፅንሰ-ሀሳቦችን ማሻሻል

- የ2026 የመኸር ወቅት-የ2027 የጸደይ ወቅት

የሚመከሩ ፅንሰ-ሀሳቦች

- የ2027 የበጋ ወቅት

የህዝብ ስብሰባ

- የ2027 የበጋ ወቅት



እናመሰግናለን!

ለተጨማሪ መረጃ፣ የፕሮጀክቱን ድረ-ገጽ ይጎብኙ፡-

alexandriava.gov/go/4794

